



ALZADO OESTE\_ textura fotogramétrica





ALZADO OESTE




0 5 10 15 m  
ED50 / UTM huso 30 N


NOTA: los lugares donde las condiciones técnicas o de acceso no han permitido la correcta reconstrucción fotogramétrica del modelo, como en el interior de las torres o la planta de las cotas superiores, se han retexturizado manualmente para tener la información de las texturas de las superficies, por lo que su métrica puede diferir de la real




NOTA: los lugares donde las condiciones técnicas o de acceso no han permitido la correcta reconstrucción fotogramétrica del modelo, como en el interior de las torres o la planta de las cotas superiores, se han retexturizado manualmente para tener la información de las texturas de las superficies, por lo que su métrica puede diferir de la real




PLANTA\_textura fotogramétrica



PLANTA




NOTA: los lugares donde las condiciones técnicas o de acceso no han permitido la correcta reconstrucción fotogramétrica del modelo, como en el interior de las torres o la planta de las cotas superiores, se han retexturizado manualmente para tener la información de las texturas de las superficies, por lo que su métrica puede diferir de la real




SECCIÓN A\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN B\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN C\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN D\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN E\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN F\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN G\_ textura fotogramétrica




NOTA: los lugares donde las condiciones técnicas o de acceso no han permitido la correcta reconstrucción fotogramétrica del modelo, como en el interior de las torres o la planta de las cotas superiores, se han retexturizado manualmente para tener la información de las texturas de las superficies, por lo que su métrica puede diferir de la real



SECCIÓN 1\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN 2\_ textura fotogramétrica




0 5 10 15 m  
ED50 / UTM huso 30 N

NOTA: los lugares donde las condiciones técnicas o de acceso no han permitido la correcta reconstrucción fotogramétrica del modelo, como en el interior de las torres o la planta de las cotas superiores, se han retexturizado manualmente para tener la información de las texturas de las superficies, por lo que su métrica puede diferir de la real




SECCIÓN 3\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN 4\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN 5\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN 6\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN 7\_ textura fotogramétrica




SECCIÓN 8\_ textura fotogramétrica




NOTA: los lugares donde las condiciones técnicas o de acceso no han permitido la correcta reconstrucción fotogramétrica del modelo, como en el interior de las torres o la planta de las cotas superiores, se han retexturizado manualmente para tener la información de las texturas de las superficies, por lo que su métrica puede diferir de la real



ALZADO OESTE\_ elementos impropios



ALZADO OESTE\_ propuesta de intervención






0 5 10 15 m  
ED50 / UTM huso 30 N

Leyenda: elementos impropios intervenidos


- Sillares sueltos
- Pretil aplacado
- Pretil
- Añadido de sillarejo
- Aplacado de alabastro

NOTA: los lugares donde las condiciones técnicas o de acceso no han permitido la correcta reconstrucción fotogramétrica del modelo, como en el interior de las torres o la planta de las cotas superiores, se han retexturizado manualmente para tener la información de las texturas de las superficies, por lo que su métrica puede diferir de la real





PLANTA\_ elementos improprios



PLANTA\_ propuesta de intervención

Leyenda: elementos improprios intervenidos

- Sillares sueltos
- Pretil aplacado
- Pretil
- Añadido de sillarejo
- Aplacado de alabastro

NOTA: los lugares donde las condiciones técnicas o de acceso no han permitido la correcta reconstrucción fotogramétrica del modelo, como en el interior de las torres o la planta de las cotas superiores, se han retexturizado manualmente para tener la información textural de las superficies, por lo que su métrica puede diferir de la real

