



EXMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

**PROYECTO PROTECCION, PUESTA EN VALOR Y RECORRIDO EXPOSITIVO DE LA MURALLA ROMANA DE SAN JUAN DE LOS PANETES**



**PATOLOGIAS EN ALZADO C. MURALLAS**

LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE SILLERIA, ELIMINACION DE MORTERO DE JUNTAS, NUEVO REJUNTADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA LAVADA ( ESTIMADO 25 % ) Y SUSTITUCION DE SILLARES MUY DEGRADADOS ( ESTIMADO < 10 % )



DISGREGACION Y DISOLUCION DE SILLARES DE PIEDRA DE YESO POR EFECTO DE AGUAS PLUVIALES. CON MAYOR INCIDENCIA EN ZONAS DE CORONACION MURALLA



DESPRENDIMIENTO DE JUNTAS Y VIERTEAGUAS DE MORTERO



COLONIZACION VEGETAL EN JUNTAS Y VIERTEAGUAS



COLONIZACION VEGETAL  
EN JUNTAS Y ZONAS DE  
ESCURRENTIA

DISGREGACION DE LOS MORTEROS  
DE CAL EN ZONAS PLANAS.










RELLENO DE HORMIGON MODERNO ENTRE MURETE DE MAMPOSTERIA Y HORMIGON ROMANO.




SILLARES AJENOS A LA MURALLA DEPOSITADOS SOBRE LA MISMA.



MURETE DE MAMPOSTERIA CON ZOCALO DE APLACADO DE PIEDRA AJENOS A LA MURALLA


COTA PAV. TORREON T 3



## SECCION POR T3-T4 Y POTERNA

ESTADO ACTUAL ( 07-08-2019 )

←  
DESMONTADO DE  
TRASDOSADO DE LIENZO DE  
MURALLA NO ORIGINAL CON  
ASISTENCIA ARQUEOLOGICA



SILLERIA

H 1

S 1

ESCALA 1: 50

DEMOLICION DE  
ZOCALO MODERNO  
DE PIEDRA

COTA C/ MURALLAS


DEMOLICION DE  
HORMIGON  
MODERNO CON  
ASISTENCIA  
ARQUEOLOGICA Y  
POSTERIOR  
RELLENO CON  
GRAVA

EXCAVACION  
ARQUEOLOGICA  
DEJANDO VISTA LA  
PLATAFORMA H 1  
Y PASTERIOR  
RELLENO CON  
GRAVA




# SECCION POR T3-T4 Y POTERNA

PROPUESTA




ESCALA 1: 50




## SECCION POR T 4


ESTADO ACTUAL ( 07-08-2019 )



ESCALA 1: 50



**NOTA :** LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES SE REALIZARAN CON ASISTENCIA ARQUEOLOGICA.



## SECCION POR T 4

PROPUESTA

